

## 模型用ジャイロ装置、サーボの模倣品に関するご注意

お客様各位

日頃より、弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

さて、この度、弊社のヘリ用ジャイロ装置およびサーボの「模倣品」が、台湾を中心とした地域で出回っているとの情報が有り、現品を入手し弊社にて調査を行ないましたところ、外装パッケージ、ジャイロ装置本体、サーボともに、「模倣品」であることを確認しました。

一般にヘリ用ジャイロ装置は、模型ヘリコプターにおいて、ホバリング時はもちろん、上空でも機首方向を保持し、さまざまな演技をサポートする重要なアイテムです。

仮にジャイロ装置やサーボに不具合が生じ、十分な機能が発揮できない状態になりますと、模型ヘリコプターの姿勢制御に影響いたします。また、ジャイロ装置やサーボの機能が損なわれた場合には、模型ヘリコプターを操縦することが極めて困難になり、最悪の場合、墜落してしまう恐れがあります。

弊社では、これらの「模倣品」を使用されたことにより生じたジャイロ装置やサーボの不具合、それらに起因する模型ヘリコプターの破損、その他事故などに関しましては、責任を負いかねますので、「模倣品」は使用なされないようお願い申し上げます。また、ご購入の際には、くれぐれもご留意くださいますようお願い申し上げます。

現在、弊社では事実関係を精査しており、「模倣品」の製造業者に対しては、法的措置を含めた対応をとる準備をしております。

なお、「模倣品」の流出は2009年5月以降と推測されます。

お客様に置かれましては、以下の点にご留意いただき、被害に遭われませんようご注意ください。今後とも、弊社製品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

2009年7月16日

双葉電子工業株式会社


「純正品」と「模倣品」の見分け方は以下のとおりです。

### 【GY401】

#### 1. GY401 パッケージが異なる

「純正品」


「模倣品」



(「GY401」の字体が異なります。)

2. 本体コネクタ端子部のメッキ内容が異なる  
「純正品」

「模倣品」




純正品の端子部は金色ですが、模倣品は銀色です。  
(純正品には接触抵抗を下げるため、端子部に金メッキを施してあります。)

【S9254. S9257】

1. 本体コネクタ端子部のメッキ内容とグロメットの形状が異なる  
「純正品」

「模倣品」



純正品の端子部は金色ですが、模倣品は銀色です。  
(純正品には接触抵抗を下げるため、端子部に金メッキを施してあります。)

模倣品のグロメットが純正品に比べ少し短い

以上