

R3001SB ソフトウエアアップデート方法

R3001SB は Futaba WEB サイト http://www.futaba.co.jp/ からデータ をダウンロードして最新のソフトへ更新することができます。

※記載されているパソコンの各表示画面は一例です。機種により異なる場合がありますのでご了承ください。

必要なもの



事前の準備

パソコンへ CIU-3 のドライバソフトをインストールします。
 (CIU-2 をご使用の場合は CIU-2 のドライバソフトを Futaba WEB サイトからインストールします。)



CIU-3 は初めてパソコンへ接続すると自動でドライバソフトがインストールされます。 **CIU-2** は Futaba WEB サイトからドライバソフトをインストールします。 それぞれ CIU-3/CIU-2 のマニュアルに従ってドライバソフトをインストールしてください。

アップデート手順

 アップデートファイルを Futaba WEB よりお持ちの PC にダウンロードします。

http://www.rc.futaba.co.jp/dl/index.html



 ダウンロードしたアップデートファイル(zip 圧縮形式) を展開(解凍)します。



3. 展開(解凍)されたアップデートファイルをパソコンヘコピー して同じフォルダへ入れます。



 図のように R3001SB とパソコンを CIU-3 または CIU-2 を 介して接続します。



5. リンクスイッチを押したまま受信機電源を ON します。



- 6. LED が「赤に点灯」し、約3秒後に「赤が1回点滅」します。この点滅を確認したら、リンクスイッチを離して1秒以内にすぐ押し直し、そのまま押し続けます。
- 押し続けて約4秒経過すると、LEDが「赤緑同時点灯」に変わるので、変わったらスイッチを離します。この状態がアップデート準備OKとなります。
 ※もし赤緑同時点灯にならない場合は、5.からやり直してください



 受信機の LED が赤緑同時点灯のままで PC ソフトの「アップデート開始」 をクリックします。



9.「R3001SB をアップデートします。よろしいですか?」 と表示されるので、「OK」をクリックします。



10. アップデートが開始されます。プログレスバーが表示 され、進行状況を示します。受信機の LED が緑点灯と なり、PC からデータを受け付けるたびに一瞬だけ緑 点滅となります。



11.約1分10秒でアップデートが完了します。完了するとメッセージが表示され、受信機のLEDは緑点灯のままとなります。





以上でアップデート作業が終了となります。「OK」を押して電源を OFF し、製品からケーブルを取り外して下さい。 動作確認を行い、正常に動作することを確認して下さい。

エラーメッセージ表示

次のような場合にはエラーメッセージが表示されます。

- ・受信機がアップデート待ち状態になっていない。
- ・ケーブルが外れた。
- ・電源が切れた。



このメッセージが表示されたら、最初からアップデート 作業をやり直して下さい。 アップデートが失敗してもやり直しが可能です。